



Schmelzpulver III

Artikel Nr.: 3140400203

Zum Glattschmelzen von Edelmetallrückständen oder Abfällen !

Beim Glattschmelzen werden edelmetallhaltige Rückstände oder Abfälle, ohne vorheriges Abtreiben von Verunreinigungen, zusammenschmolzen.

Das Glattschmelzen wird auch dann angewendet, wenn metallisch reine Reste von Edelmetalllegierungen geschmolzen werden, um daraus Halbzeug oder Barren herzustellen. Hierbei ist besonders wichtig, dass die Metallreste wirklich sauber und frei von Verunreinigungen sind.

Übliche Menge zum Schmelzen: ca. 20 – 30 % des Metallgewichts an Schmelzpulver III zugeben.